

RTX3 v.5.13

Dňa 7.11.2011 bola firmou PARADOX zverejnená verzia zdokonaleného firmvéru pre rádiovú nadstavbu RTX3 v.5.13.

Doterajšie vlastnosti:

- Ostávajú zachované.
- Má prípravu na nový spôsob kryptovania zbernice a bude mať význam po prechode na tento spôsob komunikácie medzi ústredňou a modulmi. Je kompatibilná so starými, aj s novými ústredňami.
- Pri použití na ústredniach DIGIPLEX EVO192/48 **má implicitne vypnutý dohľad** nad rádiovým rušením.
- Pri použití na ústredniach DIGIPLEX EVO192/48 **má doplnené nové skupiny na ovládanie svojich vlastných PGM výstupov:**

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Skupina udalostí 065 (Stav 2); <i>podskupina 001 and 002 – Oneskorenie pre Príchod a Oneskorenie pre Odchod</i>• Skupina udalostí 066 (Stav 3); <i>podskupina 004 – Tamper</i> |
|---|

- Výstupy PGM na module RTX3 odteraz môžu fungovať **súčasne s identicky nastavenými PGM na modulech 2WPGM**. Pri predošlých verziách RTX3 boli za týchto podmienok obsluhované iba výstupy na 2WPGM.
- Odstraňuje chybu prenosu informácie o narušení oneskorenej slučky **do klávesnice K32IRF (K37) v úspornom režime**.

Čo je nové:

- Podporuje zobrazenie potiaže – **Skupina 3: [13] RF rušenie na module – RF rušenie na module (RTX3 a pod.)** na ústredniach EVO192 verzia 2.65.

Ako urobiť upgrade:

- **Preštudovať si súbor Informácie.**
- **Stiahnuť súbor** RTX3_V5.13.004.puf.
- Vykonať flash za pomoci najnovšej verzie programu **WinLoad** prepojeného cez modul **307USB** na konektor rádiovéj nadstavby.

Dôležité:

- **Počas flashovania musia mať všetky zariadenia zálohované napájanie.**

Na akékoľvek otázky Vám radi odpovieme na čísle 055/6432908, prípadne 0905252650.

Košice, 8.1.2011

Ing. Igor Lukáč